

# MONTER / DESCENDRE D'UN ENGIN N'EST PAS ANODIN



- 1** 3 points d'appui (2 mains et 1 pied)
- 2** Ne pas sauter
- 3** Descendre en marche arrière